



czułość to napięcie skuteczne $U2$, dla którego $20 \cdot \log(Up2/Up1) = 10\text{dB}$
 $U2$ ma wartość : $U2 = U1 \cdot (51 / (R1 + 51))$