

Na schemacie nie uwzględniono dodatkowych odsprzężeń kondensatorami 100nF oraz dławików wynikających z prowadzenia ścieżek na płycie. Dławiki w odsprzężeniach mogą być od 15-47 uH.